

AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Estimado cliente,

Fecha: 16 de Enero 2023

Nos gustaría informarte de este aviso, que afecta a los modelos 2022 detallados bajo estas líneas. En uno de los test internos que realizamos periódicamente se ha hallado una fisura en el tubo de dirección de la horquilla de aluminio.



Speedster 40



Speedster 50



Speedster Gravel 50



Speedster Gravel
40 EQ



Contessa Speedster
Gravel 35

286437 Speedster 40 (EU)

286438 Speedster 50 (EU)

286442 Speedster 40 (CN)

286443 Speedster 50 (CN)

286465 Speedster Gravel 40 EQ (EU)

286466 Speedster Gravel 50 (EU)

286471 Speedster Gravel 40 EQ (CN)

286472 Speedster Gravel 50 (CN)

286490 Contessa Speedster Gravel 35 (EU)

286493 Contessa Speedster Gravel 35 (CN)

Si posees alguno de los modelos detallados en este aviso, te rogamos encarecidamente que:

- A) DEJES DE USAR TU BICICLETA INMEDIATAMENTE !
- B) LLEVES TU BICICLETA A TU DISTRIBUIDOR SCOTT AUTORIZADO PARA QUE LA SUSTITUYA POR UNA NUEVA.
- C) SI SU BICICLETA TIENE UN PUNTO VERDE DEBAJO DEL PUENTE DE LA HORQUILLA Y UN ORIFICIO EN EL TUBO DE DIRECCIÓN TU BICICLETA NO SE AFECTA





La sustitución de la horquilla se realizará sin cargo.

Si tienes alguna duda relativa a este aviso de seguridad puedes contactar directamente con SCOTT por.

EMAIL: **recall@scott-sports.com**

TELÉFONO: **+41 264 60 19 00**

Te rogamos aceptes nuestras disculpas por el inconveniente y esperamos que sigas confiando en nuestros productos y comercios.

Un cordial saludo

SCOTT SPORTS SA
11 Route du Crochet
1762 Givisiez
Switzerland