

AVIS DE SECURITE IMPORTANT

Chers clients

Date: 16 Janvier 2023

Nous souhaitons vous informer d'un rappel concernant certains modèles de vélos du millésime 2022 (liste ci-dessous). Notre service qualité a pu constater, après des tests longue durée, une fatigue prématurée de la fourche qui pourrait entraîner à terme une fissure de celle-ci.



Speedster 40



Speedster 50



Speedster Gravel 50



Speedster Gravel
40 EQ



Contessa Speedster
Gravel 35

286437 Speedster 40 (EU)

286438 Speedster 50 (EU)

286442 Speedster 40 (CN)

286443 Speedster 50 (CN)

286465 Speedster Gravel 40 EQ (EU)

286466 Speedster Gravel 50 (EU)

286471 Speedster Gravel 40 EQ (CN)

286472 Speedster Gravel 50 (CN)

286490 Contessa Speedster Gravel 35 (EU)

286493 Contessa Speedster Gravel 35 (CN)

Si vous êtes en possession d'un SCOTT Speedster, Speedster Gravel/EQ, Contessa Speedster Gravel/EQ qui est affecté par ce rappel, nous vous demandons de:

- A) **STOPPER IMMEDIATEMENT L'UTILISATION DU VELO !**
- B) **RETOURNER LE VÉLO CHEZ UN REVENDEUR AGRÉÉ SCOTT POUR RECEVOIR UNE FOURCHE DE REMPLACEMENT**
- C) **DANS LE CAS OU VOTRE FOURCHE A UN POINT VERT SOUS LE PONT OU LE TROU TRAVERSANT DU TUBE DE DIRECTION, VOTRE VELO N'EST PAS CONCERNÉ**





Vous ne serez pas facturé pour cette fourche de remplacement ni pour la main-d'œuvre liée à ce remplacement.

Si vous avez d'autres questions concernant ce rappel, vous pouvez contacter SCOTT directement.

EMAIL: recall@scott-sports.com

TÉLÉPHONE: **+41 264 60 19 00**

Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément et nous nous réjouissons de vous retrouver dans nos magasins.

Cordialement

SCOTT SPORTS SA
11 Route du Crochet
1762 Givisiez
Switzerland