

# IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Caro cliente,

Data: 16 Gennaio 2023

Siamo ad informarti in merito ad un richiamo riguardante i modelli di bici model year 2022 raffigurati e riportati di seguito. Durante test interni, abbiamo rilevato la possibilità che la forcella si crepi in prossimità della testa.



Speedster 40



Speedster 50



Speedster Gravel 50



Speedster Gravel  
40 EQ



Contessa Speedster  
Gravel 35

286437 Speedster 40 (EU)

286438 Speedster 50 (EU)

286442 Speedster 40 (CN)

286443 Speedster 50 (CN)

286465 Speedster Gravel 40 EQ (EU)

286466 Speedster Gravel 50 (EU)

286471 Speedster Gravel 40 EQ (CN)

286472 Speedster Gravel 50 (CN)

286490 Contessa Speedster Gravel 35 (EU)

286493 Contessa Speedster Gravel 35 (CN)

Se sei in possesso di una SCOTT Speedster, Speedster Gravel/EQ, Contessa Speedster Gravel/EQ che è interessata da questo richiamo, siamo a chiederti gentilmente di:

- A) SMETTERE IMMEDIATAMENTE DI UTILIZZARE LA TUA BICICLETTA!
- B) RESTITUIRE LA BICICLETTA A UN RIVENDITORE AUTORIZZATO SCOTT PER RICEVERE UNA FORCELLA SOSTITUTIVA.
- C) SE LA TUA BICI HA UN PUNTINO VERDE E UN FORO NEL TUBO STERZO SOTTO L'ARCO DELLA FORCELLA, LA TUA BICI NON È COINVOLTA.





Tu non sosterrai alcun costo per la nuova forcella o la sua sostituzione.

Se avessi ulteriori domande in merito a questo richiamo volontario, puoi contattare direttamente SCOTT.

EMAIL: **recall@scott-sports.com**

TELEFONO: **+41 264 60 19 00**

Ci scusiamo per questo inconveniente e ci auguriamo di vederti presso nei nostri negozi.

Cordiali saluti

**SCOTT SPORTS SA**  
**11 Route du Crochet**  
**1762 Givisiez**  
**Switzerland**