

Rückruf von SR Suntour NEX und NCX Federgabeln auf SCOTT Trekking und E-Bikes

25. Juni 2014



[Alle betroffenen Modelle](#)

Betroffene Modelle: SR Suntour NEX und NCX Federgabeln auf SCOTT Sportster, E-Sportster, Venture, E-Venture und Atacama Fahrrädern mit Scheibenbremse.

Modelljahre: 2011, 2012, 2013. Die zurückgerufenen Modelle waren ab September 2010 im Fachhandel erhältlich.

Verkauf an: SCOTT Fachhandel weltweit.

Mögliches Risiko: Das Ausfallende der Gabel kann möglicherweise brechen, was zu einem Herausrutschen der Achse der Vorderradnabe aus dem Ausfallende führen kann. Dies kann zur Blockade des Vorderrads und zum sofortigen Kontrollverlust über das Fahrrad führen. Dies kann zu Unfällen mit schweren Verletzungen führen.

Massnahmen: Deshalb fordert Scott Kunden auf **A.** sofort das Fahrrad nicht mehr zu benutzen und **B.** das Fahrrad zu einem autorisierten Scott Händler zu bringen, um die SR Suntour Gabel zu reparieren oder auszutauschen.

Reparatur:

Der SCOTT Fachhändler wird bei einer NCX Gabel die Tauchrohre und bei einer NEX Gabel den Schnellspanner austauschen. Diese Reparatur erfolgt kostenlos. Nach erfolgter Reparatur kann das Fahrrad wieder sicher benutzt werden.

Kontakt:

Für weitere Informationen zu diesem Rückruf können Sie auch unsere Homepage www.scott-sports.com unter der Rubrik „Sicherheit und Rückrufe“ besuchen, uns ein email schicken an [recall\(at\)scott-sports.com](mailto:recall(at)scott-sports.com) oder unsere Rückruf-Hotline unter +41 264 601 900 anrufen.